

Martin Winkler (Die PARTEI)  
Susanne Horn (DIE LINKE.)

Roth, den 10.01.2023

Herrn 1. Bürgermeister  
Andreas Buckreus  
Kirchplatz 2  
91154 Roth

### **Schaffung einer temporären Trennung der Turnhalle an der Grundschule Gartenstraße**

Der Stadtrat der Stadt Roth möge beschließen, eine bauliche Überprüfung zur temporären Teilung der Turnhalle der Grundschule Gartenstraße durchzuführen. Ziel ist es, die Turnhalle durch eine temporäre Teilung mit zwei Klassen gleichzeitig bespielen zu können, was dem Bedarf der Schule entspricht und somit die uneingeschränkte Durchführung des Sportunterrichts möglich macht. Die Trennung der Turnhallen soll hierbei nach Bedarf durchgeführt werden und nicht dauerhaft die Halle in zwei Teile trennen.

#### Begründung:

Am 29. November 2022 hatte der Stadtrat der Stadt Roth die Grundschule Gartenstraße besucht und durfte im Rahmen einer Führung einen Einblick in die Möglichkeiten und Nutzung der Schulgebäude werfen. Hierbei kam auch das Thema Schulsport und die Probleme mit der bisherigen Turnhalle zum Gespräch. Die Turnhalle am Gelände der Grundschule Gartenstraße bietet aktuell eine Kapazität von 30 Wochenstunden von 8:00 bis 13:00 Uhr. Der Bedarf im Schuljahr 2021/22 entsprach 33 Wochenstunden. Im Schuljahr 2022/23 steigt dieser noch einmal um 2 weitere Wochenstunden auf insgesamt 35 Wochenstunden, was ein Defizit von 5 Wochenstunden pro Woche nach sich zieht. Aktuell wird entsprechender Unterricht an externe Orte ausgelagert, namentlich die Turnhalle Pfaffenhofen. Die Möglichkeit einer temporären Teilung der aktuell bestehenden Turnhalle würde dieses Problem lösen und somit den Planungs- und Durchführungsaufwand mindern. Außerdem würde dies die wichtige Bewegungszeit der Kinder erhöhen und gleichzeitig Kosten für den Bustransport einsparen. Dies ist vor allem auch deshalb von Bedeutung, da die Anzahl der Schüler\*innen in den nächsten Jahren durch eine Erweiterung der Klassenstufen eher zu-, denn abnimmt.

Die Verwaltung wird damit beauftragt, diese temporäre Trennung zu überprüfen und einen Kostenrahmen sowie Aufwand hierfür zu benennen. Auch sollen dabei auf brandschutztechnische Bedenken eingegangen werden, welche bisher als Grund für die fehlende Trennung der Turnhalle angeführt werden. Konkret geht es dabei um die Frage, inwiefern sich die Situation in der Gartenstraße von anderen Turnhallen (mit bestehender Möglichkeit der Trennung) unterscheidet und welche Alternativoptionen möglich wären.

  
Susanne Horn

  
Martin Winkler